
AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana septiembre 14 a septiembre 19

TORRE 1 A TORRE 3



Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Lunes – Septiembre 14

Fachada Occidental – Torre 1
Inicio Fachada Norte – Torre 1

Lavado de Fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos
A-1 a A-20
Visitantes
A-6 al A-12
A-66 al A-69

Fachada Sur – Torre 3

Prelavado y protección ventaneria

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Martes – Septiembre 15

Fachada Norte – Torre 1

Lavado de Fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos
A-1 a A-20
Visitantes
A-6 al A-12
A-66 al A-69

Fachada Sur – Torre 2

Prelavado y protección ventaneria

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Miércoles – Septiembre 16

Fachada Norte – Torre 2

Lavado de Fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos
A-1 a A-20
Visitantes
A-6 al A-12
A-66 al A-69
A-22 al A-36

Fachada Sur – Torre 2

Prelavado y protección ventaneria

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Jueves – Septiembre 17

Fachada Norte – Torre 2

Lavado de Fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos
A-1 a A-20
Visitantes
A-6 al A-12
A-66 al A-69
A-22 al A-36

Fachada Sur – Torre 2

Prelavado y protección ventaneria

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Viernes – Septiembre 18

Fachada Sur – Torre 2

Emboquillado

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Sábado – Septiembre 19

Fachada Sur – Torre 1

Prelavado y protección ventaneria


Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico
Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**
Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)
Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)
No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución
De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos
No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe seminal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría



Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos