
AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana SEPTIEMBRE 28 a OCTUBRE 3

TORRE 4 A TORRE 5

IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA PASADA .



Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Lunes – Septiembre 28

Fachada Occidental – Torre 4
Pintura de techos y balcones

Fachada Oriental – Torre 4 – Torre 5
Desde flanche Torre 4 a Torre 5 hasta esquina Torre 5
Lavado de fachadas

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Martes – Septiembre 29

Fachada Occidental – Torre 4

Pintura de techos y balcones

Fachada Oriental –Torre 5

Esquina Torre 5 hasta esquina mitad Torre 5
Lavado de fachadas

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Miércoles – Septiembre 30

Fachada Occidental – Torre 5

Pintura de techos y balcones

Fachada Norte – Torre 5

Pintura de techos y balcones

Fachada Oriental –Torre 5

Esquina Torre 5 hasta esquina mitad Torre 5 (Continuación)
Lavado de fachadas

Reubicar vehículos B-44 hasta B-53

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Jueves – Octubre 1

Fachada Norte –Torre 5

Lavado de fachadas

Reubicar vehículos B-56 al B-54 y B-54 al B-07

Reubicar vehículos B-44 hasta B-53

Fachada Occidental – Torre 4 y Torre 5

Impermeabilizacion de fachadas

Reubicar vehículos B-56 al B-54 y B-54 al B-07

Reubicar vehículos B-44 hasta B-53

Reubicar vehículos B-03 al B-12
B-15 al B- 40 y B-41 al B-43

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Viernes – Octubre 2

Fachada Norte Torre 5

Impermeabilizacion de fachadas

Reubicar vehículos B-56 al B-54 y B-54 al B-07

Reubicar vehículos B-44 hasta B-53

Reubicar vehículos B-03 al B-12
B-15 al B- 40 y B-41 al B-43

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Sábado – Octubre 3

Fachada Oriental Torre 4 y Torre 5

Resane de balcones

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico

Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**

Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)

Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)


No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución

De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos

No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe seminal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría



Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos