
AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana OCTUBRE 13 a OCTUBRE 17

TORRE 6 A TORRE 7

IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA PASADA .



NOTA: Teniendo en cuenta los procesos de impermeabilización y las condiciones climáticas, esta programación podrá variar.

Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Martes – Octubre 13

Fachada Sur – Torre 6
Fachada Occidental – Torre 6 Hasta Primer Balcon

Hidrofugado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **A-65 al A-47**

Fachada Occidental – Torre 7

Resanes balcones

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Miercoles – Octubre 14

Fachada Occidental – Torre 6 Hasta flanche

Hidrofugado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **C-61 al C-65 al C-29**
A-65 al A-47

Fachada Occidental – Torre 7

Resanes balcones

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Jueves – Octubre 15

Fachada Occidental – Torre 6 desde flanche hasta final Costado Occidental

Hidrofugado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **C-61 al C-65 al C-29**
A-65 al A-47

Fachada Occidental – Torre 7

Resanes balcones

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Viernes – Octubre 16

Fachada Norte - Torre 7

Hidrofugado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **C-61 al C-65 al C-29**
A-65 al A-47
C-28 al C-24

E-20 al D-68

Fachada Occidental – Torre 7

Resanes balcones

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Sabado – Octubre 17

Fachada Norte - Torre 7

Hidrofugado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **C-61 al C-65 al C-29**
A-65 al A-47
C-28 al C-24
E-20 al D-68

Fachada Occidental – Torre 7

Resanes balcones

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico

Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**

Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)

Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)


No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución

De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos

No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe seminal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría



Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos