**AÑO 2026**

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
**Mantenimiento de Fachadas**

**Programa Semana** **OCTUBRE 13 a OCTUBRE 17**

**TORRE 8 A TORRE 9**

**IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA PASADA .**

Cordial saludo - Informamos Actividades, así:




**NOTA: Teniendo en cuenta los procesos de impermeabilización y las condiciones climáticas, esta programación podrá variar.**

| **Martes – Octubre 13** |
|---|

## Fachada Occidental - Torre 9

Lavado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área
**Reubicacion de vehiculos B – 63 al D-13 y D-09 al D-67 y D-14 al D-21**

**Reubicacion de vehiculos E – 07 al E-01 y D-60 al D-37 y D-36 al D-33**

**Mlercoles – Octubre 14**

## Fachada Occidental - Torre 9

Lavado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área
**Reubicacion de vehiculos B – 63 al D-13 y D-09 al D-67 y D-14 al D-21**

**Reubicacion de vehiculos E – 07 al E-01 y D-60 al D-37 y D-36 al D-33**

**Miércoles – Octubre 7**

## Fachada Norte - Torre 9 y 8

Lavado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área
**Reubicacion de vehiculos B – 63 al D-13 y D-09 al D-67 y D-14 al D-21**
**Reubicacion de vehiculos E – 07 al E-01 y D-60 al D-37 y D-36 al D-33**

**Jueves – Octubre 8**

## Fachada Oriental - Torre 8

Lavado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área
**Reubicacion de vehiculos B – 63 al D-13 y D-09 al D-67 y D-14 al D-21**
**Reubicacion de vehiculos E – 07 al E-01 y D-60 al D-37 y D-36 al D-33**

**Viernes – Octubre 9**

## Fachada Oriental - Torre 8

Lavado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área
**Reubicacion de vehiculos B – 63 al D-13 y D-09 al D-67 y D-14 al D-21**
**Reubicacion de vehiculos E – 07 al E-01 y D-60 al D-37 y D-36 al D-33**

**Sábado – Octubre 10**

## Fachada Sur - Torre 8

Lavado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área
**Reubicacion de vehiculos B – 63 al D-13 y D-09 al D-67 y D-14 al D-21**
**Reubicacion de vehiculos E – 07 al E-01 y D-60 al D-37 y D-36 al D-33**

# SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico

Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**

Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)

Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)


No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución

De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos

No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe seminal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría



Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos